



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

EVALUACION DE ARSENICO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREON, COAH.
2A EVALUACION DEL 2014

| PROCEDENCIA | UBICACIÓN | Nº DE REGISTRO | FECHA DE MUESTREO | HORA DE MUESTREO | ARSENICO *0,025 mg/L | PLOMO * 0,01 mg/L | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Pozo la Feria | Calle Antonio Dueñas Orozco, Zona Industrial de Torreón | POZO FUERA DE SERVICIO | | | | | |
| Pozo San Agustín | Al finalizar el Fracc. San Agustín | 14-00520 | 28 de octubre de 2014 | 11:12 | *0,0464 | <0,005 | |
| Pozo Lagos | Ejido Ricardo Flores Magón | 14-00489 | 20 de octubre de 2014 | 11:20 | *0,9141 | <0,005 | |
| Pozo Nº 01 | Av. J. Serrano entre A. Dueñez y A. Gómez Torres Zona Industrial | 14-00518 | 28 de octubre de 2014 | 10:40 | 0,0046 | <0,005 | |
| Pozo Nº 02 Reposición | Calle Paseo del Algodón S/N Fracc. San José de los Viñedos | 14-00521 | 28 de octubre de 2014 | 10:05 | 0,0093 | <0,005 | |
| Pozo Nº 03 Reposición | Paseo de la Amistad, Fracc. La Amistad | 14-00540 | 4 de noviembre de 2014 | 10:38 | 0,0044 | <0,005 | |
| Pozo Nº 04 Reposición | Cerrada San Rafael y Av. Van Gogh Fracc. Residencial los Fresnos | 14-00456 | 14 de octubre de 2014 | 10:55 | *0,0333 | <0,005 | |
| Pozo Nº 05 | Bvld. Constitución Nº 639 Pte. (Oficinas Centrales de SIMAS) | 14-00327 | 26 de agosto de 2014 | 12:09 | 0,0086 | <0,005 | |
| Pozo Nº 06 Reposición Nuevo | Av. Universidad y Calle Villas de Torreón Fracc. Rincón la Merced | 14-00528 | 29 de octubre de 2014 | 11:06 | *0,0441 | <0,005 | |
| Pozo Nº 07 Reposición | Calz. Cádiz esquina con C. Pavorreal Col. Torreón, Residencial | 14-00435 | 7 de octubre de 2014 | 11:00 | 0,0106 | <0,005 | |
| Pozo Nº 08 | C. Guanajuato, Col. Las Luisas | 14-00513 | 27 de octubre de 2014 | 10:23 | 0,0239 | <0,005 | |
| Pozo Nº 09 Reposición | Calle J. González Calderón y A. Urraza, Col. Amp. Los Ángeles | 14-00318 | 25 de agosto de 2014 | 12:49 | 0,0100 | <0,005 | |
| Pozo Nº 10 Reposición Nuevo | Ave. Che Guevara entre Sinaloa y Zacatecas Col. Las Luisas | 14-00554 | 11 de noviembre de 2014 | 11:00 | 0,0240 | <0,005 | |
| Pozo Nº 11 | Calz. Manuel Ávila C. y Av. Aeropuerto, Col. Magdalenas | 14-00379 | 23 de septiembre de 2014 | 11:30 | 0,0163 | <0,005 | |
| Pozo Nº 12 | Prol. Sonora y Av. Baja California Col. Victoria | 14-00306 | 19 de agosto de 2014 | 12:51 | 0,0158 | <0,005 | |
| Pozo Nº 13 Reposición | Calle Donato Guerra entre Av. Abasolo y Av. Ocampo, Col. Centro | 14-00325 | 26 de agosto de 2014 | 12:06 | 0,0077 | <0,005 | |
| Pozo Nº 14 Reposición | Priv. Reforma entre Calle Acuña y Rodríguez Col. Esparza | 14-00316 | 25 de agosto de 2014 | 12:45 | 0,0103 | <0,005 | |
| Pozo Nº 15 Reposición | Circuito del Brazalete y Calle Mancuernillas, Col. Villas de la Joya | 14-00578 | 24 de noviembre de 2014 | 11:37 | 0,0113 | <0,005 | |
| Pozo Nº 16 | Rio Suchate esquina con Río Guadalquivir Col. Estrella | POZO FUERA DE SERVICIO | | | | | |
| Pozo Nº 16 Reposición | Av. Praxedis Guerrero entre Calle Huachichiles y Calle Zapotecos, Col. Palmas San Isidro | 14-00444 | 8 de octubre de 2014 | 11:50 | 0,0186 | <0,005 | En Operación Filtro Antiarsénico |
| Pozo Nº 17 | Bvld. Diagonal Reforma y Av. Fco. Ealy Ortiz, Col. Moctezuma | 14-00370 | 22 de septiembre de 2014 | 10:54 | 0,0060 | <0,005 | |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

EVALUACION DE ARSENICO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREON, COAH.
2A EVALUACION DEL 2014

| PROCEDENCIA | UBICACIÓN | Nº DE REGISTRO | FECHA DE MUESTREO | HORA DE MUESTREO | ARSENICO *0,025 mg/L | PLOMO * 0,01 mg/L | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|---|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Pozo Nº 18 | Ave. Praxedis Guerrero entre Calle Huachichiles y Calle Zapotecos, Col. Palmas San Isidro | Se consideran datos en Tanque Camilo Torres | | | | | |
| Pozo Nº 18 Reposición | Calle Jacinto Canek y Rubén Jaramillo, Col. Camilo Torres (faldas del cerro) | 14-00348 | 2 de septiembre de 2014 | 11:20 | * 0,0288 | <0,005 | |
| Pozo Nº 19 Reposición | Av. Cipreses y Calle Laureles, Col. Jardines de California | 14-00348 | 2 de septiembre de 2014 | 10:16 | 0,0087 | <0,005 | |
| Pozo Nº 21 | C. Novena entre Av. A. Cárdenas y Av. Guadalajara Col. Nueva los Angeles | 14-00341 | 1 de septiembre de 2014 | 10:40 | 0,0162 | <0,005 | |
| Pozo Nº 22 Reposición | Calle Viena y Ave. Roma Col. San Isidro | 14-00414 | 1 de octubre de 2014 | 10:28 | 0,0238 | <0,005 | |
| Pozo Nº 23 Reposición | Blvd. de los Grandes Pintores y Calz. de los Pensadores Residencial los Fresnos | 14-00457 | 14 de octubre de 2014 | 10:22 | 0,0240 | <0,005 | |
| Pozo Nº 24 | Calle 10 Nº 1125 Nte. entre Av. Álvarez y Av. Artes Gráficas | 14-00354 | 3 de septiembre de 2014 | 12:07 | 0,0072 | <0,005 | |
| Pozo Nº 25 Reposición | Ejido Ignacio Allende | 14-00541 | 4 de noviembre de 2014 | 10:10 | 0,0241 | <0,005 | |
| Pozo Nº 26 Reposición | Calz. Ávila Camacho y Calle Aztecas, Unidad Deportiva Aeropuerto, Col. Carolinas | 14-00538 | 4 de noviembre de 2014 | 11:46 | 0,0230 | <0,005 | |
| Pozo Nº 27 Reposición | Col. Fidel Velázquez | 14-00576 | 24 de noviembre de 2014 | 10:40 | 0,0231 | <0,005 | |
| Pozo Nº 28 Reposición | Paseo de los Patos Nº 609 Col. Campestre la Rosita | 14-00406 | 30 de septiembre de 2014 | 10:16 | 0,0060 | <0,005 | |
| Pozo Nº 29 | Paseo de las Águilas y Calle Fresnos Col. Jacarandas | 14-00416 | 1 de octubre de 2014 | 11:42 | 0,0056 | <0,005 | |
| Pozo Nº 30 | Calz. Industria y Av. Gustavo A. Madero Col. Compresora | 14-00333 | 27 de agosto de 2014 | 12:09 | 0,0242 | <0,005 | |
| Pozo Nº 31 Reposición | Av. José F. Ortíz y Av. José del Cueto Col. Margaritas | 14-00342 | 1 de septiembre de 2014 | 11:08 | 0,0177 | <0,005 | |
| Pozo Nº 32 Reposición | C. Córdoba entre P. de la Soledad y C. del Sol. Col. Amp. La Rosita | POZO FUERA DE SERVICIO | | | | | |
| Pozo Nº 32 Reposición Nuevo | Carretera Torreón Matamoros y Blvd. Rodríguez Triana | 14-00559 | 18 de noviembre de 2014 | 10:30 | 0,0201 | <0,005 | |
| Pozo Nº 33 Reposición | Carretera Torreón - Matamoros y Calle 47 Fracc. Barcelona (atrás de Miña Gas) | 14-00434 | 7 de octubre de 2014 | 10:15 | 0,0098 | <0,005 | |
| Pozo Nº 34 | Av. Zuloaga y Calle Arocena Col. Los Ángeles | 14-00340 | 1 de septiembre de 2014 | 10:10 | 0,0079 | <0,005 | |
| Pozo Nº 35 Reposición | Av. Presa Francisco Villa y Calle Presa Falcón Col. Rovirosa Wade | 14-00400 | 29 de septiembre de 2014 | 11:00 | 0,0056 | <0,005 | Inicio de operación de filtro antiarsénico 6 de marzo 2014, Muestra tomada despues de filtro |
| Pozo Nº 36 | Calz. Nogales entre C. Petirrojos y P. Jacarandas Col. Villa Jacarandas | 14-00399 | 29 de septiembre de 2014 | 10:22 | 0,0128 | <0,005 | |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

EVALUACION DE ARSENICO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREON, COAH.
2A EVALUACION DEL 2014

| PROCEDENCIA | UBICACIÓN | Nº DE REGISTRO | FECHA DE MUESTREO | HORA DE MUESTREO | ARSENICO *0,025 mg/L | PLOMO * 0,01 mg/L | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--|
| Pozo Nº 37 | Calz. Cuauhtémoc entre Av. Abasolo y Ocampo (dentro del Bosque Venustiano Carranza) | 14-00324 | 26 de agosto de 2014 | 10:00 | 0,0061 | <0,005 | |
| Pozo Nº 38 Reposición | Calle manuel Gutiérrez Nájera y Mariano Azuela Fracc. San Agustín (Ejido San Agustín) | 14-00519 | 28 de octubre de 2014 | 11:41 | *0,0270 | <0,005 | |
| Pozo Nº 39 | C. Fco. I Madero y Av. Cueva del Tabaco Col. Lázaro Cárdenas | POZO FUERA DE SERVICIO | | | | | |
| Pozo Nº 40 | Carr. Torreón-Matamoros Nº 6801 Col. Valle Oriente | 14-00560 | 18 de noviembre de 2014 | 11:00 | 0,0090 | <0,005 | |
| Pozo Nº 41 | Av. Allende y Calle Leandro Valle (en la Alameda Zaragoza) Col. Centro | 14-00326 | 26 de agosto de 2014 | 10:47 | 0,0069 | <0,005 | |
| Pozo Nº 42 | Av. J. Terrazas y Gral. E. Ortíz. Col. Ampl. Los Ángeles | 14-00339 | 1 de septiembre de 2014 | 11:46 | 0,0073 | <0,005 | |
| Pozo Nº 43 Reposición | Av. Independencia, Col. San Joaquín | 14-00311 | 20 de agosto de 2014 | 12:19 | 0,0253 | <0,005 | |
| Pozo Nº 44 | Calz. División del Nte. Entre C. Lago de Gpe. Y C. Loja Col. Merced II | 14-00436 | 7 de octubre de 2014 | 11:34 | 0,0077 | <0,005 | |
| Pozo Nº 45 Reposición | Bldv. México entre Calle | 14-00562 | 18 de noviembre de 2014 | 11:54 | 0,0201 | <0,005 | |
| Pozo Nº 46 | Calz. Industria Nº 150 Col. Compresora | 14-00441 | 8 de octubre de 2014 | 10:15 | 0,0249 | <0,005 | |
| Pozo Nº 47 Reposición | Calle Tamaulipas y Ave. Plan de Ayala Col. Las Luisas | 14-00553 | 11 de noviembre de 2014 | 10:20 | 0,0231 | <0,005 | |
| Pozo Nº 48 | Av. Saltillo y Calle Arteaga, Col. Valle Verde | 14-00548 | 10 de noviembre de 2014 | 11:50 | 0,0042 | <0,005 | |
| Pozo Nº 48 Reposición | Av. Saltillo y Calle Arteaga, Col. Valle Verde | 14-00547 | 10 de noviembre de 2014 | 12:15 | 0,0153 | <0,005 | |
| Pozo Nº 49 | Bldv. Constitución Nº 2200 Ote. Col. Nueva San Isidro | 14-00443 | 8 de octubre de 2014 | 11:24 | 0,0178 | <0,005 | |
| Pozo Nº 50 | Calz. Peñoles Col. Zacatecas | 14-00298 | 18 de agosto de 2014 | 12:20 | 0,0125 | <0,005 | Filtro Antiarsénico en Operación |
| Pozo Nº 50 Reposición | Prol. Colón dentro del predio de Peñoles, Col. Luis Echeverría Alvarez | 14-00297 | 18 de agosto de 2014 | 11:30 | 0,0057 | <0,005 | Inicio de operación de filtro antiarsénico 6 de marzo 2014, Muestra tomada despues de filtro |
| Pozo Nº 51 | Prol. Bravo entre Calle Guayana y Av. Brasil, Colonia Aviación | 14-00505 | 22 de octubre de 2014 | 09:40 | 0,0078 | <0,005 | |
| Pozo Nº 52 | Av. De las Joyas y Calle Aguamarina Fracc. Residencial del Norte | 14-00496 | 21 de octubre de 2014 | 10:54 | 0,0240 | <0,005 | |
| Pozo Nº 53 Reposición | Paseo del Olimpo y Calle Viento Norte Col. Campestre la Rosita | 14-00408 | 30 de septiembre de 2014 | 11:22 | 0,0131 | <0,005 | |
| Pozo Nº 54 Reposición | Calle Durango y Calle Che Guevara Col. Las Luisas | 14-00555 | 11 de noviembre de 2014 | 11:30 | 0,0241 | <0,005 | |
| Pozo Nº 55 | Av. Allende Nº 5052 Ote. Col. Nueva California | 14-00503 | 22 de octubre de 2014 | 08:45 | 0,0098 | <0,005 | |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

EVALUACION DE ARSENICO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREON, COAH.
2A EVALUACION DEL 2014

| PROCEDENCIA | UBICACIÓN | Nº DE REGISTRO | FECHA DE MUESTREO | HORA DE MUESTREO | ARSENICO *0,025 mg/L | PLOMO * 0,01 mg/L | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| Pozo Nº 56 | Priv. Nogalar y Calle Cedral, Fracc. Arboledas | 14-00575 | 24 de noviembre de 2014 | 10:10 | 0,0109 | <0,005 | |
| Pozo Nº 57 | Prof. Calz. Gómez Morin, Parque Industrial LAJAT I | POZO FUERA DE SERVICIO | | | | | |
| Pozo Nº 58 | Calle 6 de Octubre Col. Lázaro Cárdenas (NoasI) | 14-00481 | 15 de octubre de 2014 | 10:43 | 0,0224 | <0,005 | |
| Pozo Nº 59 | Calle 6 de Octubre Col. Lázaro Cárdenas (NoasII) | 14-00480 | 15 de octubre de 2014 | 10:15 | 0,0224 | <0,005 | |
| Pozo Nº 60 | Calle 35 y Priv. Dr. Mora Col. Nuevo Torreón | 14-00372 | 22 de septiembre de 2014 | 11:37 | 0,0087 | <0,005 | |
| Pozo Nº 61 Reposición | Calz. Francisco Sarabia Fracc. San Felipe | 14-00539 | 4 de noviembre de 2014 | 11:02 | 0,0107 | <0,005 | |
| Pozo Nº 62 Reposición | Col. Valle Oriente | 14-00585 | 25 de noviembre de 2014 | 11:05 | 0,0224 | <0,005 | |
| Pozo Nº 63 | Av. Gómez Palacio y Calle Cuencamé Col. Nva. Laguna Sur | 14-00455 | 14 de octubre de 2014 | 11:37 | 0,0219 | <0,005 | |
| Pozo Nº 64 | Bld. de la Libertad y Calz. La Campana, Fracc. Cd. Nazas | 14-00577 | 24 de noviembre de 2014 | 11:10 | 0,0213 | <0,005 | |
| Pozo Nº 65 | Calz. Lázaro Cárdenas y C. Héroes de Tonolita, Col. Lázaro Cárdenas | 14-00482 | 15 de octubre de 2014 | 11:16 | 0,0055 | <0,005 | Filtro Antiarsénico en Operación |
| Pozo Nº 66 | Calle Yucatán y Av. Che Guevara Col. Las Luisas | 14-00583 | 25 de noviembre de 2014 | 09:34 | 0,0246 | <0,005 | |
| Pozo Nº 67 | Atrás del Campo de Beis Bol de Peñoles | 14-00347 | 2 de septiembre de 2014 | 10:05 | 0,0079 | <0,005 | Filtro Antiarsénico en Operación |
| Pozo Nº 69 | Av. Valle Hondo y Blvd. Monte Real, Fracc. Monte Real | 14-00569 | 19 de noviembre de 2014 | 10:10 | 0,0244 | <0,005 | |
| Pozo Nº 70 | Calz. Raúl Madero y Prol. Colón, Col. Luis Echeverría Alvarez | 14-00388 | 24 de septiembre de 2014 | 12:32 | 0,0216 | <0,005 | |
| Pozo Nº 71 | Av. Presidente Carranza y Calle 12, Col. Centro | 14-00368 | 22 de septiembre de 2014 | 10:00 | 0,0069 | <0,005 | |
| Pozo Nº 72 | Calle del Panteón y Av. Constitución, Col. Aquiles Serdán | 14-00305 | 19 de agosto de 2014 | 10:40 | 0,0220 | <0,005 | |
| Pozo Nº 74 | C. Campo de la Viña esq. C. Campo de Liliis Col. Campo Nuevo Zaragoza | 14-00571 | 19 de noviembre de 2014 | 11:08 | *0,0337 | <0,005 | |
| Pozo Nº 75 | Antigua Carretera Torreón - San Pedro, Fracc. Residencial Senderos | 14-00483 | 15 de octubre de 2014 | 12:05 | 0,0020 | <0,005 | Filtro Antiarsénico en Operación |
| Pozo Nº 75 Reposición | Cerrada Lentiscos Fracc. Ampliación Senderos | 14-00484 | 15 de octubre de 2014 | 12:13 | 0,0047 | <0,005 | Filtro Antiarsénico en Operación |
| Pozo Nº 76 | Bld. Torreón - Matamoros, Ciudad Universitaria U.A. de C. | 14-00586 | 25 de noviembre de 2014 | 11:25 | 0,0171 | <0,005 | |
| Pozo Nº 77 | Av. Venezuela y Calle Flor de Azafrán, Fracc. Las Flores | 14-00561 | 18 de noviembre de 2014 | 11:29 | 0,0224 | <0,005 | |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

EVALUACION DE ARSENICO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREON, COAH.
2A EVALUACION DEL 2014

| PROCEDENCIA | UBICACIÓN | Nº DE REGISTRO | FECHA DE MUESTREO | HORA DE MUESTREO | ARSENICO *0,025 mg/L | PLOMO * 0,01 mg/L | OBSERVACIONES |
|-------------|--|----------------|-------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Pozo N° 78 | Av. Cerro de las Calabazas y Calle Argentita Fracc. Pedregal del Valle | 14-00579 | 24 de noviembre de 2014 | 12:00 | 0,0231 | <0,005 | |