

Acta de visita al sitio de los trabajos

Licitación Pública Nacional Presencial No. LO-64-018-805035997-N1-2024




Obra Pública: Diagnóstico y rehabilitación de fuentes de abastecimiento y equipo de bombeo de agua potable (40 pozos).

Contrato de Obra Pública No.: LO-64-018-805035997-N1-2024

Lugar y fecha: Torreón, Coahuila, a 19 de diciembre del 2024.

Acta que se formula, iniciando a las 09:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta convocada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coah., en relación con la licitación cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria a la Licitación, se reunieron en: Boulevard Independencia No. 308 Pte., col. Centro en la Cd. de Torreón, Coah., con la intervención del Ing. Javier Antonio Silva Campillo, representante del Área técnica y requirente, y las personas invitadas cuya asistencia se enlistan y firman el acta; para que considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos; con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, dándose por concluido este acto a las 09:20 horas.

Por los funcionarios públicos.

No.	Nombre de representante o funcionarios, Razón social o área responsable a la que pertenece	Firmas (en el cuadro correspondiente al número)
1	Ing. Javier Antonio Silva Campillo Gerencia Técnica del SIMAS Torreón	
2	Juan Salvador Verástegui Vázquez Contraloría Interna del SIMAS Torreón	
3	C.P. José de Jesús Moreno Cuevas Departamento de Licitaciones del SIMAS Torreón	

A continuación, se relacionan las empresas que asistieron a la visita al sitio de los trabajos, de acuerdo a la lista de asistencia de los participantes de la visita al sitio de los trabajos, se anexa lista de asistencia:

Por los Licitantes y Observadores

Nombre de representante y Razón social	Firmas
NO SE PRESENTO NINGÚN LICITANTE AL ACTO	

Fin de Acta.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
 Blvd. Independencia 308 Pte. Torreón, Coah.
 C.P. 27000 Tel. 749 1700



TORREÓN, COAH. A 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-64-018-805035997-N1-2024

OBRA PÚBLICA: DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (40 POZOS).

HORA DE INICIO: 09:00 horas HORA DE TERMINACIÓN: 09:20 horas

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
 LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

EMPRESA, DEPENDENCIA O INVITADOS	NOMBRE DEL REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
CONTRALORIA SIMAS	Juan Salvador Vazquez	
SIMAS TECNICO	Ing. Javier Antonio Silva Campillo	
Simas Licitaciones	C.P. Jesus Moreno Cuevas	

Los representantes de las empresas que asistan a la visita al sitio de los trabajos firmarán la lista de asistencia como constancia de su asistencia, en caso contrario no será comprobable la asistencia.